



月日	記事
May'99	Bias Out ->21.7V Repair



<xx>= Actual Value



図番: SRA-10S May-22 '99	
名称: STAX SRA-10S 回路図	
承認:	設計: